

新北市政府環境保護局 八里垃圾焚化廠

6月份 月報總表

運轉期間： 2018年06月01日 至 2018年06月30日

項次	項目	主要報告內容	備註	
1	運轉紀錄 垃圾進廠量統計 本(6)月份 協助處理木質廢棄物共 1474.06 公噸	三重區 垃圾進廠量: 4,833.48 公噸 泰山區 垃圾進廠量: 861.72 公噸 中和區 垃圾進廠量: 3,361.52 公噸 八里區 垃圾進廠量: 384.82 公噸 五股區 垃圾進廠量: 814.78 公噸 蘆洲區 垃圾進廠量: 1,709.44 公噸 板橋區 垃圾進廠量: 2,885.94 公噸 林口區 垃圾進廠量: 886.10 公噸 新莊區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 淡水區 垃圾進廠量: 1,507.28 公噸 土城區 垃圾進廠量: 0.00 公噸 瑞芳區 垃圾進廠量: 514.70 公噸 永和區 垃圾進廠量: 1,786.10 公噸 石門區 垃圾進廠量: 74.44 公噸 三芝區 垃圾進廠量: 261.58 公噸 萬里區 垃圾進廠量: 200.64 公噸 汐止區 垃圾進廠量: 1,575.02 公噸 貢寮區 垃圾進廠量: 99.66 公噸 甲方專案進廠量: 0.00 公噸 甲方交付垃圾進廠量: 23,231.28 公噸 本年度累計甲方交付量: 145,126.64 公噸 乙方自收 垃圾進廠量: 10,875.58 公噸 本年度累計乙方自收量: 56,109.98 公噸 本月 垃圾進廠總量: 34,106.86 公噸 本月未燃物搬回進廠總量: 0.00 公噸 本年度未燃物搬回累計進廠總量: 254.74 公噸	詳附件一	
	運轉紀錄 垃圾處理量統計	一號爐 垃圾處理量: 12,112.00 公噸 二號爐 垃圾處理量: 11,594.60 公噸 三號爐 垃圾處理量: 11,979.56 公噸 合計垃圾處理量: 35,686.16 公噸	詳附件二	
	垃圾貯坑估算剩餘量	貯坑內垃圾實際狀況估算量: 7,447.62 公噸	詳附件一	
	運轉紀錄 垃圾熱值平均值及蒸汽產生量	一號爐 垃圾熱值平均值: 2,570.83 Kcal/kg 二號爐 垃圾熱值平均值: 2,635.91 Kcal/kg 三號爐 垃圾熱值平均值: 2,590.23 Kcal/kg 本月蒸汽總產生量: 119,834.65 公噸	詳附件三	
	發電量	本月總發電量: 22,295.07 MWH		
	售電量	本月總售電量: 19,097.47 MWH		
	台電實際抄表輸出電量	本月廠內總用電量: 3,197.60 MWH 本月總購電量: 0.00 MWH 2018/06/01-2018/06/30: 19,161.60 MWH		
			純水處理廠監測記錄: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 廢水處理廠檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		灰渣處理量統計	底渣搬出量: 5,003.34 公噸 飛灰搬出量: 309.36 公噸 反應生成物搬出量: 730.36 公噸	
	2	設備檢查、調整與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件四
3	廠區內設施及環境與建物之檢查與維護紀錄	工作摘要日誌: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件五	
4	設備零件、潤滑油、消耗品使用更換與採購紀錄	設備零件管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 潤滑油品統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 消耗品管制統計: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件六	
5	環境監測與採樣分析紀錄	垃圾採樣分析報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 灰渣檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 水質樣品檢驗報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 環境品質監測報告: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件七	
6	緊急事故紀錄	緊急事故記錄: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件八	
7	參考記錄	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	詳附件九	

註: 第5項為 "有" 則附第三公證公司檢測報告